

● 機械式真空スイッチ

- ✓ 簡単な構造の機械式スイッチ
- ✓ 結線方式によってNO、NC選択可能
- ✓ 調節ねじで簡単に真空度設定可能
- ✓ 2種類の取付方式（直接取付＆ブラケットタイプ）





品番表示

①	②
① モデル	② ブラケット形式
• VES	• 01B 02B

機能	選択可能
NO/ NC	● ● NC : ノーマルクローズ (赤) NO : ノーマルオープン (白)

寸法



[単位: mm]

仕様

項目	品番	VES-01B、VES-02B
使用流体		空気（非腐食性、不燃性）
出力機能		NO / NC
設定圧力		10 ~ 90 kPa (29.5 ~ 26.5 inHg)
ヒステリシス		±5
使用温度(℃)		-10 ~ +80℃
ケーブル		3 X 0.75mm² X 0.5m
重量(g)		30
湿度		85% RH 以下
電圧		MAX. 250V/AC(30V/DC)
最大出力電流		7A
真空ポート		外径 Ø 6チューブまたはM5

● 空圧式真空スイッチ

- ✓ 真空信号を空圧信号へ変換（防爆環境でも使用可）
- ✓ 調節ねじで簡単に作動真空度調節可能




品番表示

①	②
① モデル	② 出力機能
• VPS	• 01 - ノーマルクローズ 02 - ノーマルオープン

機能	選択可能
NC (ノーマルクローズ)	
NO (ノーマルオープン)	

寸法



[単位: mm]

仕様

項目	品番	VPS-01	VPS-02
出力機能		NC (ノーマルクローズ)	NO (ノーマルオープン)
使用圧力 (MPa)		0.15 ~ 0.8	
設定範囲 (-kPa)		15 - 95	10 - 95
ヒステリシス (kPa)		12	3
使用温度 (℃)		-10 ~ +60℃	
重量 (g)		69	
真空ポート		G1/8"	